


Podkład Anchor Sheet Przymocuj odpowiednimi zaczepami z odstępem środek-środek co najmniej 9 cali na zakładkach i dodatkowo w dwóch rzędach na pości z odstępem środek-środek 18 cali , naprzemiennie LUB zgodnie z przepisami.

Pierwsze zaczepy zamocuj w odległości 6 cali od krawędzi dachu, aby nie nakładały się na mocowania metalowej krawędzi.

Koźnierz obróbki Dokładnie przyklej (samoprzylepnie, na gorąco, na zimno lub gorącym lepikiem). **Jeżeli jest samoprzylepny** nałóż na krawędź FlintBond® Caulk; **jeżeli stosujesz gorące powietrze** uzyskaj wypust 1/4 cala na krawędzi; **gdy na zimno** nałóż FlintBond Trowel z wypustem 1/4 cala na krawędzi; **gdy z gorącym lepikiem** uzyskaj wypust 1/4 cala na krawędzi.

Metalowa krawędź Przymocuj mechanicznie co najmniej dwoma naprzemiennymi rzędami z odstępem środek-środek 6 cali lub zgodnie z przepisami budowlanymi; w zakładki należy wbić dwa gwoździe. Metalowa krawędź powinna wystawać co najmniej 3/4 cala w przypadku pokryć z powierzchnią żwirową i 3/8 cala dla pokryć gładkich lub z membraną mineralną.

Warstwa wierzchnia Dokładnie przyklej (samoprzylepnie, na gorąco, na zimno lub gorącym lepikiem). **W przypadku produktów samoprzylepnych**, gdy jest zimno¹ a powłoka zewnętrzna Flintlastic® SA Cap (FR) pokrywa powierzchnię metalowej krawędzi, zgrzej gorącym powietrzem na krawędzi z warstwą FlintBond Caulk.



RYSUNEK BEZ ZACHOWANIA SKALI

¹20°F-49°F (-6.6°C-4.4°C)

² Nagrzewaj za pomocą nagrzewnicy powietrza z dwucalową końcówką granulowaną powierzchnię zakładki, jednocześnie dociskając warstwę zewnętrzną silikonowym wałkiem. Za pomocą nagrzewnicy powietrza ustawionej na 480 - 590°C (ustawienia 8-10) podgrzewaj strefę kontaktu, a jednocześnie dociskaj powłokę zewnętrzną wałkiem do granulowanej powierzchni. Rozwiń nakładkę powłoki zewnętrznej w miejscu jej ułożenia przesuwając nagrzewnicę powietrza i idąc naprzód. Nagrzewanie i tempo posuwania się naprzód powinno być takie, by nie wydzielał się dym. Wzdłuż krawędzi nałóż warstwę FlintBond Caulk. Nakładaj dalej zakładkę, 2 cale na przejście.